



Inspection Report

鉴定日 2022/06/14

挖掘机(包含微挖)


基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX55UR		
年式	2003		
工作时间	6507	汽车仪表盘	动
序列号	HCM1LG00C00010376		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
	- 空调
- 推土版	
- 手臂起重机	
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		600		


关于外观的特殊事项


脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	400	400	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・アームクレーンフック欠品あり ・作業機自然降下 小 あり


引擎	
型号	CC-4LE2
序列号	4LE2-161112
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	渗油
多连杆	-

关于脚周边的特殊事项
・左右ゴムパッド摩耗あり


关于驾驶座的特殊事项
・クレーンモニター警報ランプ点灯あり


关于引擎的特殊事项


管理号码 3000040345