Inspection Report

鉴定日 2026/10/31

挖掘机(包含微挖)

基本信息

厂家	KOMATSU		
型号	PC200-8N1		
年式	2011		
工作时间	5392	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC197E02353282		

附属部件

- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 手臂起重机	
- EPA	

作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		1030		

关于外观的特殊事项



关于作业机的特殊事项



脚周边

	左	右
插座类型	铁	
摇摆圈	无漏油	
履带宽度	600	600
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于脚周边的特殊事项

・足回り洗車後引き渡し



引擎

型号	SAA6D107E-1
序列号	26592301
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项

・運転席座面シートカバー付き



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000091061

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性,对此内容我们不会做出任何的保证