

|        |              |        |               |
|--------|--------------|--------|---------------|
| 製造番号   |              | 保管場所   |               |
| 日付     | 2019 6.18    | 担当     |               |
| AS No  | 2019 060 433 | レンタル番号 | 1483          |
| 型式     | V1050-5B     | 製造番号   | 57314B        |
| バケット幅  | 620mm ✓      | 稼働時間   | 4302 (正)不交 ✓  |
| エンジン型式 | 47NV88-BXBVD | エンジンNo | 19895 ✓       |
| シュータイプ | 鉄(G)PAD-R    | シュー幅   | 右 400 左 400 ✓ |

|     |       |                 |                 |                |                 |                 |                |
|-----|-------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 作業機 | 油漏れ・傷 | ブーム左<br>漏/滲/傷/無 | ブーム右<br>漏/滲/傷/無 | アーム<br>漏/滲/傷/無 | バケット<br>漏/滲/傷/無 | スイング<br>漏/滲/傷/無 | 排土板<br>漏/滲/傷/無 |
|     | ガタ    | 大・小(無)          | 大・小(無)          | 大・小(無)         | 大・小(無)          |                 |                |
|     | 状態    | (正)ク・異          |                 | (正)ク・異         | (正)ク/異/欠        |                 | 変形・摩耗          |

|      |         |        |        |        |         |        |        |        |
|------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| エンジン | 漏:○ 滲:△ | 燃料P    | 燃料F    | 噴射P    | ターボ     | オイルパン  | ヘッド    | ホース    |
|      | 項目      | Wポンプ   | ラジエタ   | 旋回モータ  | 油圧ポンプ   | オイルクラ  | マルチ    | コンバル   |
|      | 状態      | (正)異・漏 | (正)錆・不 | (正)漏・滲 | 正・漏・滲   | (正)漏・滲 | (正)漏・滲 | (正)漏・滲 |
| 項目   | ブローバイ   | 排ガス    | エンジン音  | EG始動   | バッテリー   |        |        |        |
| 状態   | (正)異    | (正)黒・白 | (正)異   | (正)異・未 | (正)上/不欠 |        |        |        |

|       |        |        |        |        |      |      |     |     |
|-------|--------|--------|--------|--------|------|------|-----|-----|
| オプション | Arm/C  | ブレーカー  | 共用配管   | 排土板    | エアコン | 倍速   | EPA | ML  |
|       | (正)異   | 正・異    | 正・異    | 正・異    | 正・異  | (正)異 | GAB | CNP |
| 動作確認  | 走行     | 作業     | 旋回     | 負荷     |      |      |     |     |
|       | (正)異・未 | (正)異・未 | (正)異・未 | (正)異・未 |      |      |     |     |

|    |    |      |        |       |       |       |        |        |        |
|----|----|------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 足回 | 項目 | スプロケ | 下ローラー  | 上ローラー | シュリンク | ピンブシュ | スィベル   | サークル   | ゴム摩    |
|    | 左  | (正)異 | (正)異・滲 | (正)異  | (正)異  | (正)異  | (正)漏・滲 | (正)漏・滲 | (正)大・小 |
|    | 右  | (正)異 | (正)異・滲 | (正)異  | (正)異  | (正)異  |        |        | (正)大・小 |

特記事項

油圧ポンプ・ホースに油にじみ有  
 排土板凹み、曲がり  
 左ゴム切れ、グリーンモータ西側ホース

2012/