



# Inspection Report

鑑定日：2018/06/15

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	VIO70-3A		
年式	2011		
稼働時間 (h)	1868	メーター	不動
シリアル番号	36004B		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	ブレーカー配管

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	状態確認不可
	(右)	該当なし	状態確認不可	
アーム		なし	なし	確認不可
バケット		なし	なし	確認不可
バケット幅 (mm)	630			

外観に関する特記事項
横転事故のためキャビン、サイドカバー大破



足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	状態確認不可	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
作業機未装着



エンジン	
エンジンモデル	4TNV98-ZWBV
エンジンシリアルナンバー	F0523
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	冷却水不足
排気ガス色	状態確認不可
ブローバイ	状態確認不可
エンジン音	状態確認不可
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

足まわりに関する特記事項



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項
オイルの散乱箇所の特定不可



管理番号 2018061091