



Inspection Report

鑑定日：2018/03/14


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOBELCO		
型式	SK115SR-1ES		
年式	2007		
稼働時間 (h)	4321	メーター	動
シリアル番号	YV04-03929		

オプション	
CAB(キャビン)	
マルチレバー	エアコン ブレーカー配管
EPA	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	840			

外観に関する特記事項
リペイント




足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
アーム補強あり




足まわりに関する特記事項
左右シューたるみあり




エンジン	
エンジンモデル	BB-4BG1TRY-01
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
・シート擦れ、破れあり
・エアコン不良



エンジンに関する特記事項



Lot No ARA013-0018 管理番号 2018010705