



# Inspection Report

鉴定日 2023/03/02

## 卡车

### 基本信息

厂家	ISUZU
型号	PB-FRR35K3S
年式	2004
行驶距离(km)	188565
序列号	FRR35K3S-7003551

### 引擎

型号	6HL1
序列号	
发动机漏油	无
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	无法确认
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

### 关于外观的特殊事项

### 关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

### 关于引擎的特殊事项

• F6速

Admin. No. 3000046700

\*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item.