



# Inspection Report

鑑定日：2018/06/15


## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	Vio20-3		
年式	2006		
稼働時間 (h)	3891	メーター	動
シリアル番号	32912B		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	なし
バケット幅 (mm)	420			

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>・後部カバーキーシリンダー無し</li> <li>・カバー類へこみあり</li> </ul>




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	250	250
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項




足まわりに関する特記事項
ゴムシュー経年劣化摩耗あり




エンジン	
エンジンモデル	3TNV76-P
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
シート座面破れ、背面外れ



エンジンに関する特記事項
オイルキャップ油にじみあり



管理番号 2018060924