



Inspection Report

鑑定日：2024/06/14

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U40-6		
年式	2012		
稼働時間 (h)	2943	メーター	動
シリアル番号	11389		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	状態確認不可
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	確認不可
バケット		なし	なし	確認不可
バケット幅 (mm)	545			

足まわり			
シュータイプ	ゴム		
スイングサークル	油漏れなし		
	左	右	
キャタピラー幅 (mm)	400	400	
アイドラー	正常	正常	
スプロケット	異常	異常	
ピンブッシュ	正常	正常	
上部ローラー	正常	正常	
下部ローラー	正常	正常	
シューリンク	正常	正常	


エンジン	
エンジンモデル	V2607-D1-E07
エンジンシリアルナンバー	8CL4842
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	錆・油膜あり
排気ガス色	状態確認不可
ブローバイ	状態確認不可
エンジン音	状態確認不可
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	
EPA	


外観に関する特記事項
・外板傷、サビあり



作業機に関する特記事項
・リンク外れ ・ピンハズレどめ欠損 ・ブームライト欠損 ・エンジンフード歪み




足まわりに関する特記事項
・左右スプロケット摩耗



運転席に関する特記事項
・運転シート破れ



エンジンに関する特記事項
・セルモーター不良



管理番号 3000059318