



Inspection Report

鉴定日 2024/06/14

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	U40-6		
年式	2012		
工作时间	2943	汽车仪表盘	动
序列号	11389		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无法确认状态
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无法确认
铲斗		无	无	无法确认
铲斗宽度(mm)		545		

关于外观的特殊事项
・外板傷、サビあり




脚周边			
	插座类型	摇摆圈	
		左	右
	橡胶		
	无漏油		
履带宽度	400	400	
惰轮	正常	正常	
链轮	异常	异常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・リンク外れ ・ピンハズレどめ欠損 ・ブームライト欠損 ・エンジンフード歪み



关于脚周边的特殊事项
・左右スプロケット摩耗




引擎	
型号	V2607-D1-E07
序列号	8CL4842
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	生锈/油
排气颜色	无法确认状态
串气	无法确认状态
发动机声音	无法确认状态
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
・運転シート破れ



关于引擎的特殊事项
・セルモーター不良



管理号码 3000059318