



# Inspection Report

鑑定日：2018/09/24

## 油圧ショベル(ミニ含む)

### 基本情報

メーカー	HITACHI		
型式	ZX30U-3		
年式	2011		
稼働時間 (h)	1809	メーター	動
シリアル番号	HCM1NE00C00022213		

### オプション

CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	共用配管
アームクレーン	
EPA	

### 作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	445			

### 外観に関する特記事項

- ・右サイドカバー凹みあり
- ・エンジンフードカバー凹みあり



### 足まわり

シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

### 作業機に関する特記事項

- ・アーム2面補強
- ・アーム内側溶接加工あり



### 足まわりに関する特記事項



### エンジン

エンジンモデル	3TNV88-BPHB
エンジンシリアルナンバー	G7720
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

### 運転席に関する特記事項

- アームクレーンエラー表示 (E51)



### エンジンに関する特記事項



管理番号 2018090442