



Inspection Report

鑑定日： 2022/06/04

高所作業車(クローラー式)

基本情報

メーカー	AICHI
型式	SR12B
年式	2004
稼働時間 (h)	4990
シリアル番号	681896

外観に関する特記事項

- ・最大作業床高さ: 12m
- ・クローラー式

エンジン

エンジンモデル	3LD1
エンジンシリアルナンバー	3LD-436402
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	正常

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

エンジンに関する特記事項

その他特記事項

- ・ゴムパッド数枚欠品あり
- ・ゴムパッドの劣化度合いが異なる

管理番号 3000040368

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。