



# Inspection Report

鑑定日： 2016/06/28

## 油圧ショベル

### 基本情報

メーカー	KOBELCO
型式	SK70SR-1ES
年式	2005
稼働時間 (h)	5029
シリアル番号	Y

### 作業機

ブームシリンダー (左)	油漏れなし
ブームシリンダー (右)	油漏れなし
アームシリンダー	油漏れなし
バケットシリンダー	油漏れなし
バケット幅 (mm)	600
作業機ガタ	ガタあり


### 足まわり

スィベルジョイント	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

### エンジン

エンジンモデル	4JG1
エンジンシリアルナンバー	290181
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター (冷却水)	正常
排気ガス色	無色 (正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

### 外観に関する特記事項



### 作業機に関する特記事項

配管付き  
マルチレバー付き  
アイドリング時リフトアップ不可  
バケットピンにガタ小



### 足まわりに関する特記事項

鉄キャタ+ゴムパッド  
左右走行モーターより油しみあり



### 運転席に関する特記事項



### エンジンに関する特記事項

噴射ポンプホースより軽油漏れ (小)  
コントロールバルブより油漏れ (小)

