



Inspection Report

鑑定日：2019/05/16

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOBELCO		
型式	SK75UR-3		
年式	1999		
稼働時間 (h)	4701	メーター	動
シリアル番号	YR-04218		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
排土板	
アームクレーン	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油漏れ	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		油にじみ	なし	小
バケット		油漏れ	なし	大
バケット幅 (mm)		680		

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・左右フレーム下側に凹みあり ・排土板に凹みあり



足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
バケット消耗、穴あり



足まわりに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・排土板上部に歪みあり ・全体的に錆びあり



エンジン	
エンジンモデル	A-4JB1PYA-03
エンジンシリアルナンバー	4JB1-171046
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	-

運転席に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・運転席ゴムテープにて補修あり ・モニター文字表示不良



エンジンに関する特記事項



管理番号 2019050430