



Inspection Report

鉴定日 2019/05/16


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK75UR-3		
年式	1999		
工作时间	4701	汽车仪表盘	动
序列号	YR-04218		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 推土版	
- 手臂起重机	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	漏油	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		渗油	无	小
铲斗		漏油	无	大
铲斗宽度(mm)		680		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・左右フレーム下側に凹みあり ・排土板に凹みあり




脚周边			
插座类型	铁		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	450	450	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
バケット消耗、穴あり




关于脚周边的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・排土板上部に歪みあり ・全体的に錆びあり



引擎	
型号	A-4JB1PYA-03
序列号	4JB1-171046
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	-

关于驾驶座的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・運転席ゴムテープにて補修あり ・モニター文字表示不良



关于引擎的特殊事项



管理号码 2019050430