



Inspection Report

鑑定日：2018/01/16

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	HITACHI		
型式	ZX30UR-2		
年式	2007		
稼働時間 (h)	2976	メーター	動
シリアル番号	HCM1MF00E00030450		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
EPA	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	大
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	440			

外観に関する特記事項


足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none">・バケット完全洗車できません。・アーム1面補強・アーム先端内側凹みあり 

足まわりに関する特記事項


エンジン	
エンジンモデル	3TNV88-S
エンジンシリアルナンバー	58088
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油にじみ
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項


エンジンに関する特記事項
オイルクーラー付近のホースより油滲み


管理番号 2018010497