



Inspection Report

鉴定日 2018/06/14

挖掘机(包含微挖)

基本信息

厂家	YANMAR		
型号	ViO17		
年式	2007		
工作时间	2219	汽车仪表盘	动
序列号	00565B		

附属部件

- CNP(冠层)
- 变速器
- 多杠杆
- 推土版
- 管道
- EPA

作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	大
	(右)	无适当	无适当	
铲臂	无	无	大	
铲斗	无	无	大	
铲斗宽度(mm)	420			

脚周边

插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	230	230
情轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

引擎

型号	3TNV70-XBV	
序列号	25476	
发动机漏油	无漏油	
机油标尺	正常	
散热器(冷却水)	正常	
排气颜色	正常	
串气	无	
发动机声音	正常	
液压泵	无漏油	
水泵	无漏水	
柴油散热器	无漏油	
回转马达	无法确认状态	
多杠杆	无漏油	

关于驾驶座的特殊事项

关于脚周边的特殊事项

The rubber shoes have deteriorated over time, are worn, and partly cracked



关于引擎的特殊事项

- The gasket of the engine head needs to be replaced according to the seller
- The water temperature check lamp is turned on



管理号码

2018060859