



# Inspection Report

鑑定日： 2018/07/23

## トラック

### 基本情報

メーカー	ISUZU
型式	KC-NKR66ED
年式	2009
走行距離(km)	152,474
シリアル番号	NKR66E-7536670

### 外観に関する特記事項

- ・高床
- ・最大積載 2000KG
- ・車検: H30年9月3日

### エンジン

エンジンモデル	4HF1
エンジンシリアルナンバー	-
エンジン油漏れ	なし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	あり
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし

### 運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

- ・CAB上部凹みあり
- ・F5

### エンジンに関する特記事項

当社管理番号 2018070725

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。