



# Inspection Report

鉴定日 2018/06/16

## 挖掘机(包含微挖)

### 基本信息

厂家	YANMAR		
型号	VIO20-3		
年式	2006		
工作时间	4700	汽车仪表盘	动
序列号	33169B		

### 附属部件

- CNP(冠层)
- 变速器
- 多杠杆
- 推土版

### 作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂	无	无	小	
铲斗	无	无	小	
铲斗宽度(mm)	400			

### 关于外观的特殊事项

The body is partly painted



### 脚周边

插座类型	橡胶	
	摇摆圈	无漏油
	左	右
履带宽度	250	250
情轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	异常	正常
鞋帮	正常	正常

### 关于作业机的特殊事项



### 关于脚周边的特殊事项



### 引擎

型号	3TNV76-P	
序列号	27838	
发动机漏油	无漏油	
机油标尺	正常	
散热器(冷却水)	正常	
排气颜色	正常	
串气	无	
发动机声音	正常	
液压泵	无漏油	
水泵	无漏水	
柴油散热器	无漏油	
回转马达	无法确认状态	
多杠杆	无漏油	

### 关于驾驶座的特殊事项

The seat is partly torn



### 关于引擎的特殊事项



管理号码 2018060930

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性, 对此内容我们不会做出任何的保证