



Inspection Report

鉴定日 2018/12/11


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	Vio30-5B		
年式	2011		
工作时间	3311	汽车仪表盘	动
序列号	54662B		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 断路器管道
- 多栏杆	
- 推土版	
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	无
铲斗宽度(mm)		470		

关于外观的特殊事项
キャノピー傷・割れあり




脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	300	300
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项



关于脚周边的特殊事项
右走行モーターの減速機より油にじみ



引擎	
型号	3TNV82A-N
序列号	87855
发动机漏油	无漏油
机油标尺	无法确认状态
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 2018120022