Inspection Report

鉴定日 2026/11/09

挖掘机(包含微挖)

基本信息

厂家	YANMAR		
型号	VIO45-6A		
年式	2019		
工作时间	374	汽车仪表盘	#N/A
序列号	6G977		

附属部件

- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	- 管道
- EPA	

作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		590		

脚周边

插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	350	350
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

引擎

型号	4TNV88C-PBV
序列号	59817
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	无法确认状态
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于外观的特殊事项

・リペイント
・傷、錆・腐食、歪み



关于作业机的特殊事项

・クイックヒッチ付き



关于脚周边的特殊事项

・ゴムパッド劣化



关于驾驶座的特殊事项

・2633h時にメーター交換歴あり
・速度切替ペダル固着気味



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000091639

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性,对此内容我们不会做出任何的保证