



Inspection Report

鑑定日： 2024/08/13

ホイールローダー

基本情報	
メーカー	CAT
型式	901B
年式	2006
稼働時間 (h)	2901
シリアル番号	CAT0901BVW7A01775

作業機	
リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

足まわり	
フロントアクセル	油にじみ
リアアクセル	油にじみ

エンジン	
エンジンモデル	K3M-E4DT
エンジンシリアルナンバー	K3M-30822
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

関係書類	
自動車検査証	なし

外観に関する特記事項
・リペイント



作業機に関する特記事項



運転席に関する特記事項
・CAB ヒーター付き
・キャビン乗口角腐食あり



足まわりに関する特記事項
・タイヤサイズ: 12.5/70-16 6P.R.
・タイヤチェーン付き
・中折縦ガタあり



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000062451

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。