



Inspection Report

鑑定日：2023/09/07

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC138US-2E1		
年式	2006		
稼働時間 (h)	9363	メーター	動
シリアル番号	KMTPC043A01007541		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	小
	(右)	油漏れ	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	855			

足まわり			
シュータイプ	鉄		
スイングサークル	油漏れなし		
	左	右	
キャタピラー幅 (mm)	500	500	
アイドラー	正常	正常	
スプロケット	正常	正常	
ピンブッシュ	正常	正常	
上部ローラー	正常	正常	
下部ローラー	正常	異常	
シューリンク	正常	正常	

エンジン	
エンジンモデル	SAA4D95LE-3
エンジンシリアルナンバー	118982
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	あり
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
	共用配管
EPA	

外観に関する特記事項

作業機に関する特記事項

足まわりに関する特記事項
・右下部ローラー 1か所不良あり

運転席に関する特記事項
・運転シート破れ

エンジンに関する特記事項

管理番号 3000051054