



Inspection Report

鉴定日 2018/06/15

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	SV08-1		
年式	2007		
工作时间	1909	汽车仪表盘	不动
序列号	13164B		


附属部件	
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无法确认状态
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无法确认
铲斗		无	无	无法确认
铲斗宽度(mm)		380		

关于外观的特殊事项
The body is partly painted


脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	180	180	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
Upper structure movement is unchecked


关于脚周边的特殊事项
- The rubber shoes have deteriorated over time and are partly worn
- Traveling motion is unchecked


引擎	
型号	2TE67L-BV
序列号	5794
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	无法确认状态
排气颜色	无法确认状态
串气	无法确认状态
发动机声音	无法确认状态
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	-

关于驾驶座的特殊事项


关于引擎的特殊事项
Engine movement is unchecked (unable to start)


管理号码 2018060818