



# Inspection Report

鉴定日 2021/06/21


## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	CAT		
型号	313DCR		
年式	2011		
工作时间	4829	汽车仪表盘	动
序列号	CAT0313DPLCE00432		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 手臂起重机	- 断路器管道
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	无
铲斗宽度(mm)		925		

关于外观的特殊事项
・右侧カバーに破損あり




脚周边				
		左		右
		插座类型	铁	
摇摆圈	渗油			
履带宽度	500	500		
惰轮	正常	正常		
链轮	正常	正常		
衬套	正常	正常		
上部滚轮	正常	正常		
下部滚轮	正常	正常		
鞋帮	正常	正常		

关于作业机的特殊事项
------------




关于脚周边的特殊事项
・左鉄キヤタ破損 1箇所あり




引擎	
型号	C4 2
序列号	JKH10123
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
・ワイパー不動あり



关于引擎的特殊事项
・エンジンフード支え不良あり
・オイルゲージ手元部に折れあり
・エンジンオイル不足あり



管理号码 3000032697