



# Inspection Report

鑑定日：2018/09/23


## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC138US-2E1		
年式	2005		
稼働時間 (h)	8858	メーター	動
シリアル番号	6188		

オプション	
CAB(キャビン)	共用配管
マルチレバー	
EPA	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	あり	大
バケット幅 (mm)				

外観に関する特記事項
左側面のカバーに凹みあり




足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)		
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
・標準バケット欠品
・アーム、ブームにクラックあり




足まわりに関する特記事項
・ゴムパッド摩耗、欠落あり
・スィベル付近より油にじみあり
・右走行モーターより油にじみあり
・前進が少し遅い
・狭いの所のため走行確認不足




エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油にじみ
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
エアコン異常(エアコンの電源を入れるとモーター音あり)



エンジンに関する特記事項
・油圧ポンプ異音あり
・バッテリー欠品



管理番号 2018090341