



Inspection Report

鑑定日：2024/05/29

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC38UU-3		
年式	2008		
稼働時間 (h)	メーター	動	
シリアル番号	KMTPC018J05010072		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	510			

足まわり			
シュータイプ	鉄+ゴムパッド		
スイングサークル	油漏れなし		
	左	右	
キャタピラー幅 (mm)	300	300	
アイドラー	異常	異常	
スプロケット	正常	正常	
ピンブッシュ	正常	正常	
上部ローラー	正常	正常	
下部ローラー	正常	正常	
シューリンク	正常	正常	


エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	-

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
排土板	


外観に関する特記事項
・カバー凹み、錆




作業機に関する特記事項
・アーム亀裂あり ・バケットコンクリート付着



足まわりに関する特記事項
・左右イドラ飛びだし



運転席に関する特記事項
・モニター不具合(アワーメーター浸水して見えない) ・モニターレンズ割れ ・運転席シート破れ



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000058857