



# Inspection Report

鑑定日： 2018/07/24

## トラック

### 基本情報

|          |                |
|----------|----------------|
| メーカー     | MITSUBISHI     |
| 型式       | KC-FE517BD     |
| 年式       | 1996           |
| 走行距離(km) | 149,179        |
| シリアル番号   | FE517BD-426909 |

### 外観に関する特記事項

- ・3転高床
- ・上物: Shinmaywa DT2-38SAY

### エンジン

|              |        |
|--------------|--------|
| エンジンモデル      | 4D33   |
| エンジンシリアルナンバー | -      |
| エンジン油漏れ      | 油にじみ   |
| エンジンオイルゲージ   | 正常     |
| 排気ガス色        | 無色(正常) |
| ブローバイ        | なし     |
| エンジン音        | 正常     |
| ラジエーター(冷却水)  | 正常     |
| ウォーターポンプ     | 水漏れなし  |
| 噴射ポンプ        | 燃料漏れなし |

### 運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

- ・F5
- ・A/C 動作確認済み

### エンジンに関する特記事項

当社管理番号 2018070825

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。