



Inspection Report

鉴定日 2026/08/01

#N/A

基本信息	
厂家	KOMATSU
型号	CD10R-1
年式	2002
工作时间	1937
序列号	1074

引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无法确认
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	无法确认

关于外观的特殊事项
・一部錆、腐食あり

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

关于引擎的特殊事项

其他特殊事项
・ダンブシリンダー油滲み

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!