Inspection Report

鑑定日： 2026/11/11

油圧ショベル（ミニ含む）

基本情報

メーカー	KOMATSU		
型式	PC20MR-3		
年式	2018		
稼働時間（h）	2380	メーター	動
シリアル番号	KMTPC215KJE024555		

オプション

CAB（キャビン）	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	（左）	なし	なし	小
	（右）	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅（mm）		420		

外観に関する特記事項

・リペイント
・傷、錆



作業機に関する特記事項

・サイドカッター欠品



足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅（mm）	250	250
アイドラー	異常	異常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	3D76E-6NDA
エンジンシリアルナンバー	13742
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター（冷却水）	状態確認不可
排気ガス色	無色（正常）
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油にじみ

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000091512

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。