



Inspection Report

鉴定日 2019/04/10

挖掘机(包含微挖)


基本信息			
厂家	SUMITOMO		
型号	SH60LPC		
年式			
工作时间	5639	汽车仪表盘	动
序列号	060P1-1164		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 空调
- 推土版	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		560		

关于外观的特殊事项



脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	450	450
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
排土板シリンダー油しみ 

引擎	
型号	4JB1
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	无法确认状态
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多连杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
ゴムパッド欠落多数 

关于驾驶座的特殊事项
シートに破れあり 

关于引擎的特殊事项
・バッテリー上がり ・ブースターケーブルにて始動確認済み 

管理号码 2019040253