



Inspection Report

鉴定日 2026/05/22

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC38UU-5		
年式	2015		
工作时间	3338	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC220VFE016857		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		520		

关于外观的特殊事项

脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	300	300
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
・サイドカッター欠品

引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
・左右アイドラーやや飛び出し

关于驾驶座的特殊事项

关于引擎的特殊事项
・バッテリー上がり ジャンプスターター使用で動作確認済み

管理号码 3000084982