



# Inspection Report

鉴定日 2022/12/07

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC18MR-3		
年式	2010		
工作时间	813	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC206J04020974		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 推土版	- 断路器管道

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		300		


关于外观的特殊事项



脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	230	230	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项


引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	无法确认状态
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多连杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
·可变脚仕様


关于驾驶座的特殊事项
·運転席シート破れ


关于引擎的特殊事项
·バッテリー上がり ジャンプスターター使用にて動作確認済み


管理号码 3000044661