



Inspection Report


鑑定日：2018/05/17

油圧ショベル(ミニ含む)


基本情報			
メーカー	KOBELCO		
型式	SK200-6E		
年式	2004		
稼働時間 (h)	11588	メーター	動
シリアル番号	YN09-35789		

オプション	
CAB(キャビン)	エアコン
マルチレバー	
アームクレーン	
EPA	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	油漏れ	なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	1040			


外観に関する特記事項


足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	600	600
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
狭所のため旋回動作未確認


エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

足まわりに関する特記事項
・シュープレート破損あり ・狭所のため走行動作未確認


運転席に関する特記事項
・一部の部品に欠品あり ・エアコンが弱い


エンジンに関する特記事項


管理番号 2018050413