



Inspection Report

鑑定日：2019/02/08

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KUBOTA		
型式	U-30-3S		
年式	2005		
稼働時間 (h)	メーター	交換	
シリアル番号	60874		

オプション

CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	ブレーカー配管
EPA	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	なし
バケット幅 (mm)	428			

外観に関する特記事項

- ・車体全体老朽、サビ
- ・左スカート部凹み



足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項

- ・ブレーカー配管ホース劣化、めくれ箇所あり
- ・バケットツース摩耗



足まわりに関する特記事項

- ・ゴムシュー摩耗、劣化



エンジン

エンジンモデル	D1503
エンジンシリアルナンバー	05S0679
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	状態確認不可
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	該当なし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項

- ・シート亀裂
- ・メーター交換歴あり(2183h+1322h)



エンジンに関する特記事項

- ・マフラー劣化により穴あり
- ・マフラーからエキゾーストの間に亀裂あり
- ・オーバーヒート歴あり



管理番号 2019020027