



Inspection Report

鑑定日： 2024/12/20

油圧ショベル(ミニ含む)

| 基本情報 | | | |
|----------|-------------------|------|---|
| メーカー | KOMATSU | | |
| 型式 | PC138US-8 | | |
| 年式 | 2011 | | |
| 稼働時間 (h) | 6566 | メーター | 動 |
| シリアル番号 | KMTPC189A01026871 | | |

| 作業機 | | | | |
|------------|-----|-------|------|----|
| | | シリンダー | | ガタ |
| | | 油漏れ | 傷・サビ | |
| ブーム | (左) | なし | なし | 小 |
| | (右) | なし | なし | |
| アーム | | なし | なし | 小 |
| バケット | | なし | なし | 小 |
| バケット幅 (mm) | 850 | | | |

| 足まわり | | | |
|--------------|-------|-----|--|
| シュータイプ | 鉄 | | |
| スイングサークル | 油漏れなし | | |
| | 左 | 右 | |
| キャタピラー幅 (mm) | 500 | 500 | |
| アイドラー | 正常 | 正常 | |
| スプロケット | 正常 | 正常 | |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 | |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 | |
| 下部ローラー | 正常 | 正常 | |
| シューリンク | 正常 | 正常 | |

| エンジン | |
|--------------|---------------|
| エンジンモデル | SAA4D95LE-5-A |
| エンジンシリアルナンバー | 521744 |
| エンジン油漏れ | 油漏れなし |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローパイ | なし |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 油漏れなし |
| マルチレバー切り替え部 | 油漏れなし |

| オプション | |
|-----------|------------|
| CAB(キャビン) | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー | エアコン |
| 排土板 | |
| アームクレーン | |
| EPA | |

| 外観に関する特記事項 |
|--------------------------|
| ・使用に伴う傷、錆、腐食あり ・リペイント |



| 作業機に関する特記事項 |
|-------------|
|-------------|



| 足まわりに関する特記事項 |
|--------------|
|--------------|



| 運転席に関する特記事項 |
|-------------|
|-------------|



| エンジンに関する特記事項 |
|--------------|
|--------------|



管理番号 3000067382