



Inspection Report

鑑定日：2019/02/22

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KUBOTA		
型式	U-15-3S		
年式			
稼働時間 (h)	2106	メーター	動
シリアル番号	45446		

オプション


CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	400			

外観に関する特記事項

指定色



足まわり


シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	230	230
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項


- ・シューたるみあり
- ・シューリンク伸びあり



エンジン


エンジンモデル	D782-K3A
エンジンシリアルナンバー	7S1909
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項

バッテリー上がり



管理番号 2019020521