



# Inspection Report

鑑定日： 2016/07/09

## 油圧ショベル

### 基本情報

メーカー	SUMITOMO
型式	SH75X-3
年式	2006
稼働時間 (h)	4652
シリアル番号	07 [REDACTED]

### 作業機

ブームシリンダー (左)	油漏れなし
ブームシリンダー (右)	油漏れなし
アームシリンダー	油漏れなし
バケットシリンダー	油漏れなし
バケット幅 (mm)	720
作業機ガタ	ガタあり

### 足まわり

スィベルジョイント	油漏れ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

### エンジン

エンジンモデル	4TNE98-SH
エンジンシリアルナンバー	32261
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター (冷却水)	正常
排気ガス色	無色 (正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

### 外観に関する特記事項

サイドフレーム凹み



### 作業機に関する特記事項

バケットガタ (ピンブッシュ磨耗)  
コントロールバルブ油漏れ



### 足まわりに関する特記事項

左右油圧モータ油しみ



### 運転席に関する特記事項



### エンジンに関する特記事項

