



Inspection Report

鑑定日：2024/12/24

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	SV100-2A		
年式	2015		
稼働時間 (h)	3714	メーター	動
シリアル番号	20827		


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		840		

足まわり			
シュータイプ	鉄+ゴムパッド		
スイングサークル	油漏れなし		
	左	右	
キャタピラー幅 (mm)	470	470	
アイドラー	正常	正常	
スプロケット	正常	正常	
ピンブッシュ	正常	正常	
上部ローラー	正常	異常	
下部ローラー	正常	正常	
シューリンク	正常	正常	

エンジン	
エンジンモデル	4TNV98CT-VBV
エンジンシリアルナンバー	21773
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	冷却水不足
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	
アームクレーン	
EPA	

外観に関する特記事項
・使用に伴う傷、錆、腐食あり



作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項
・足回り錆、腐食



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000067490