Inspection Report

鉴定日 2026/10/29

挖掘机(包含微挖)

基本信息

厂家	KOMATSU		
型号	PC78UU-8		
年式	2014		
工作时间	5927	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC213CEA027947		

附属部件

- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	
- 手臂起重机	

作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		渗油	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		640		

关于外观的特殊事项

・リペイント
・錆、傷



关于作业机的特殊事项



脚周边

	左	右
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
履带宽度	450	450
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于脚周边的特殊事项



引擎

型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000091153

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性, 对此内容我们不会做出任何的保证