



Inspection Report

鑑定日：2018/12/11

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	HITACHI		
型式	ZX55UR-2		
年式	2008		
稼働時間 (h)	3811	メーター	動
シリアル番号	30650		

オプション

CNP(キャノピー)
マルチレバー
排土板
アームクレーン

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	なし
バケット幅 (mm)	590			

外観に関する特記事項

アームクレーン切り替えボタンの動作未確認



足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	異常	異常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	V2403-M-DI-EU5
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	状態確認不可
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項

シートに破れあり



エンジンに関する特記事項



管理番号 2018120062