



Inspection Report

鉴定日 2022/06/14

挖掘机(包含微挖)


基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK75UR-3ES		
年式	2005		
工作时间	5707	汽车仪表盘	动
序列号	YR07-06720		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	
- 手臂起重机	
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	有刮伤	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		675		

关于外观的特殊事项


脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	450	450	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・バケット左右サイドカッター欠品あり ・ブームシリンダーカバー欠品あり ・アーム付け根部、溶接修理跡あり


引擎	
型号	CC-4JG1PYA-01
序列号	4JG1-282712
发动机漏油	漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
・左右ゴムパッド摩耗あり


关于驾驶座的特殊事项


关于引擎的特殊事项


管理号码 3000040324