



Inspection Report

鑑定日： 2016/09/12

ミニ油圧ショベル

基本情報

| | |
|----------|---------|
| メーカー | YANMAR |
| 型式 | Vio40-5 |
| 年式 | 2005 |
| 稼働時間 (h) | 4110 |
| シリアル番号 | 5076** |

作業機

| | |
|------------|-------|
| ブームシリンダー | 油漏れなし |
| アームシリンダー | 油漏れなし |
| バケットシリンダー | 油漏れなし |
| バケット幅 (mm) | 555 |
| 作業機ガタ | ガタあり |

運転席

| | |
|----------|----|
| 倍速ペダルの有無 | あり |
|----------|----|

足まわり

| | | |
|--------------|-------|-----|
| スイングサークル | 油漏れなし | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 350 | 350 |
| アイドラー | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 正常 | 正常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |

エンジン

| | |
|--------------|-----------|
| エンジンモデル | 4TNV88-P |
| エンジンシリアルナンバー | |
| エンジン油漏れ | 油漏れなし |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター (冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色 (正常) |
| ブローバイ | なし |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | オイルクーラーなし |

外観に関する特記事項

エンジンルームドアの破損



作業機に関する特記事項



運転席に関する特記事項



足まわりに関する特記事項

作業半径が確保できないため、動作確認不可。



エンジンに関する特記事項

201609027



当社管理番号

2016090327