

# SK70SR-1ES 油圧ショベル

## 基本出展機情報

点検日		機種	SK70SR-1ES	号機	YT04-11424
製造年月		アワーメータ	2777 HR	アワーメータ状態	HR正常
アワーメータ (推定)		ENG_NO		稼動種別	レンタル機
事故歴		キャブ種類	キャブ	キャブ形状	標準
フロント形状	標準	スーパーロング長 (m)		履帯形状	シティパッド
シュー幅	450	バケット・アタッチメント	標準BK	打刻	
その他	エアコン, MLクレーン, 配管, ブレード				

## 作動

エンジン	正常	排気色	正常	旋回	正常
旋回輪	ガタ中	走行	正常	フロント廻り	複合操作悪, 遅い
ポンプ装置	性能低下				

## 足廻り

リンク固着	無	リンク伸び(右)	2/3未満	リンク伸び(左)	2/3未満
踏み面摩耗 (垂れ) (右)	中	踏み面摩耗 (垂れ) (左)	中	リンク・ブッシュ摩耗(右)	摩耗中
リンク・ブッシュ摩耗(左)	摩耗中	シュー/ ゴムシュー摩耗	正常値内	シュー曲り・割れ・欠損	なし
ゴムパッド摩耗	正常値内	ゴムパッド めくれ・欠損	なし	ゴムパッド不良	無
ゴムシュー割れ (右)		ゴムシュー割れ (左)		ゴムシューコア欠損	
上ローラ摩耗	中	下ローラ摩耗	中	ローラ油もれ	無
ローラ損傷・欠品	無	フロントアイドラ摩耗 (右)	正常値内	フロントアイドラ摩耗 (左)	正常値内
スプロケット摩耗 (右)	正常値内	スプロケット摩耗 (左)	正常値内	走行装置油もれ	無
走行配管油もれ	無				

## フロントガタ・摩耗

ブーム	正常	アーム	変形あり	ブームフートピン	正常値内
ブーム / アームジョイントピン	正常値内	アーム先端ピン	正常値内	その他ピン	正常値内
バケット	摩耗中, 変形中	ブレード	摩耗中, 変形中		

## 本体水もれ・油もれ

フロント配管	無	ブームシリンダ (右)	無	ブームシリンダ (左)	
アームシリンダ (右)	なし	アームシリンダ (左)		バケットシリンダ (右)	なし
バケットシリンダ (左)		オフセット シリンダ		ブレードシリンダ	無
エンジンオイル	にじみ	オイルクーラ	無	ラジエター	無
冷却配管	無	燃料系統	にじみ	C / V	にじみ
低圧配管	にじみ	高圧配管	にじみ	パイロット配管	無
パイロットV	無	センタジョイント	にじみ	旋回装置	無
ポンプ装置	にじみ				

## 外装

エンジンカバー	変形あり	サイドカバー	変形あり	アンダーカバー	変形あり
カウンター ウェイト	すり傷	メインフレーム	良	Dフレーム	変形あり
トラックフレーム	変形あり	キャブ	変形あり	ドアの閉まり具合	良

## 内装

キャブ内装	良	シート	良	コンソール	変色
エアコン	良	フロンガス点検	良		

## 全体評価

外観評価	リペイント	錆・腐食	小	全体評価	使用可能
メモ・備考・特記					