



# Inspection Report


鑑定日：2018/03/16

## 油圧ショベル(ミニ含む)


基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	RX-153S		
年式	2007		
稼働時間 (h)	888	メーター	交換あり
シリアル番号	40413		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	大
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	350			


外観に関する特記事項


足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	230	230
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
アーム先端内側凹みあり


足まわりに関する特記事項
可変脚(最大幅: 1230mm)


エンジン	
エンジンモデル	D782-K3A
エンジンシリアルナンバー	7N1671
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油にじみ
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
運転席内の可変脚切替レバー固着あり


エンジンに関する特記事項


Lot No ARA013-0031 管理番号 2018030698