



Inspection Report

鑑定日：2018/03/14

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOBELCO		
型式	SK30SR-5		
年式	2008		
稼働時間 (h)	3051	メーター	動
シリアル番号	PW14-45305		

オプション	
CNP(キャノピー)	共用配管
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	
EPA	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	大
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	大
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)		450		

外観に関する特記事項

足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	異常	異常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	異常
シューリンク	異常	異常

作業機に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> 作業機ライト欠品 アームクレーンフックガタ大

足まわりに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> 右下部ローラー1個不良 左右シューリンク伸び 小 左右ゴムパッド摩耗

エンジン	
エンジンモデル	3TNV88-BPYB
エンジンシリアルナンバー	-
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	-

運転席に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> アワーメーターの取付部品欠品 アワーメーター不鮮明 アームクレーンモニター不良

エンジンに関する特記事項
作動油タンクに溶接による修理跡あり

Lot No ARA013-0041 管理番号 2018030503