



# Inspection Report

鑑定日： 2021/03/05

## キャリアダンプ

### 基本情報

|          |        |
|----------|--------|
| メーカー     | YANMAR |
| 型式       | C50R-2 |
| 年式       |        |
| 稼働時間 (h) | 4155   |
| シリアル番号   | 06211  |

### 外観に関する特記事項

- ・左右のアオリおよび後ろ隙間あり
- ・荷台床摩耗大
- ・荷台鳥居曲がり

### エンジン

|              |        |
|--------------|--------|
| エンジンモデル      |        |
| エンジンシリアルナンバー |        |
| エンジン油漏れ      | 油漏れなし  |
| エンジンオイルゲージ   | 正常     |
| 排気ガス色        | 無色(正常) |
| ブローバイ        | なし     |
| エンジン音        | 正常     |
| ラジエーター(冷却水)  | 正常     |
| ウォーターポンプ     | 水漏れなし  |
| 噴射ポンプ        | 燃料漏れなし |
| バッテリーの状況     | 正常     |

### 運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

### エンジンに関する特記事項

### その他特記事項

キャビンTOP左側へこみ有

管理番号 3000028747

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。