



Inspection Report

鉴定日 2021/08/13

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX20U		
年式	2014		
工作时间	1766	汽车仪表盘	以交换
序列号	HCM1MY00T00010973		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	- 管道
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	无
铲斗宽度(mm)		400		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・ボディ右側に凹みあり ・右後方に割れあり



脚周边		
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	250	250
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・アーム4面に補強あり



关于脚周边的特殊事项



引擎	
型号	S773L
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・稼働時間: 表示 122時間ですが、1644時点で交換のため 1766時間です



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000034231