



# Inspection Report

鑑定日：2022/08/19

## 油圧ショベル(ミニ含む)

### 基本情報

メーカー	HITACHI		
型式	ZX75US-3		
年式	2014		
稼働時間 (h)	3089	メーター	動
シリアル番号	HCM1P300P00066181		

### オプション

CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	
アームクレーン	
EPA	

### 作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	660			

### 外観に関する特記事項

- ・ボディ錆、傷
- ・カバーで刻印確認できない



### 作業機に関する特記事項

- ・バケットサイドカッター欠品



### 足まわり

シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

### 足まわりに関する特記事項



### エンジン

エンジンモデル	4LE2XCUA
エンジンシリアルナンバー	4LE2-621850
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	あり
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

### 運転席に関する特記事項

- ・ヒューズボックスカバー欠品
- ・エアコンの風が出ない



### エンジンに関する特記事項



管理番号 3000042430