



Inspection Report

鉴定日 2022/08/19


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX75US-3		
年式	2014		
工作时间	3089	汽车仪表盘	动
序列号	HCM1P300P00066181		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多栏杆	- 空调
- 推土版	
- 手臂起重机	
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		660		

关于外观的特殊事项
・ボディ錆、傷 ・カバーで刻印確認できない



脚周边		
	插座类型	铁
	摇摆圈	无漏油
	左	右
	履带宽度	450
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
・バケットサイドカッター欠品




引擎	
型号	4LE2XCUA
序列号	4LE2-621850
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项
・ヒューズボックスカバー欠品 ・エアコンの風が出ない



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000042430