



Inspection Report

鑑定日：2024/03/06

ホイールローダー

基本情報	
メーカー	KUBOTA
型式	R430E
年式	2018
稼働時間 (h)	38
シリアル番号	JKUR4305H00H10448

作業機	
リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

足まわり	
フロントアクセル	油漏れなし
リアアクセル	油漏れなし

エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	7JT4504
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

関係書類	
自動車検査証	なし

外観に関する特記事項



作業機に関する特記事項



運転席に関する特記事項
・CAB(キャビン)エアコン付き



足まわりに関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000055782

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。